

Passos: Introducció dades > Validació > **Confirmació**

Queixes, suggeriments i consultes

La seva sol·licitud s'ha rebut satisfactòriament.

Gràcies per utilitzar aquest servei.

Aquesta és la còpia de la seva sol·licitud.

Dades d'identificació de la persona sol·licitant

ID registre: E/001067-2014

Data i hora: 12/11/2014 18:44:54

Nom: Carlos

Primer cognom: Infante

Segon cognom:

Raó Social del Sol·licitant: AAVV Can Maiol

Tipus de document: DNI / CIF

Núm. document: G62408422

Domicili: Plaça M sn, Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província: Barcelona

Municipi: PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

Codi postal:

Telèfon de casa: 34629099624

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica: can_maiol@cimex-electronica.com

Dades d'identificació de la persona representant

Nom: Carlos

Primer cognom: Infante

Segon cognom:

Raó Social del Representant:

Tipus de document:

Núm. document:

Domicili: , Bloc: Escala: Planta: Porta:

Província:

Municipi:

Codi postal:

Telèfon de casa:

Telèfon mòbil:

Adreça electrònica:

Dades relatives al servei

Tipus de petició: Suggestiment

Afecta a: Carrers

Descripció: La valla situada en la calle Pinyol junto a la plaza Major tiene rotos o faltan maderas. Esta valla protege a los viandantes de un terraplen pronunciado. Pedimos sean repuestas y sustituidas las maderas faltantes o podridas.

Fitxers Adjunts:

- CAM00524.jpg
(Hash:)
- CAM00522.jpg
(Hash:)
- CAM00523.jpg
(Hash:)
- CAM00520.jpg
(Hash:)
- CAM00521.jpg
(Hash:)

Vull rebre informació relacionada amb aquesta sol·licitud

Vull rebre un SMS: No

Número de telèfon: 34629099624

Vull rebre un correu electrònic: Sí

Adreça electrònica de comunicació: can_maiol@cimex-electronica.com

Vull rebre notificacions electròniques: No